



## **SEAT** **Ibiza, Cordoba** **Année modèle : 2008**

### **Le rétroviseur extérieur rabattable par commande électrique connaît un dysfonctionnement**

Pour certains des véhicules du type cité ci-dessus et équipés d'un rétroviseur extérieur rabattable par commande électrique, il existe la possibilité que les fonctions de la commande du rétroviseur ne soient pas exécutées correctement.

Remarque :

La source du dysfonctionnement peut être le relais de la commande du rétroviseur extérieur. Sur les véhicules affectés, le relais de la commande du rétroviseur extérieur doit être remplacé.

Le constructeur automobile a déjà reconnu ce problème. Dans le cadre d'une opération de service, les véhicules sont contrôlés et éventuellement le relais remplacé.

Il faut toutefois partir du principe que tous les véhicules n'ont pas été, pour diverses raisons, contrôlés et/ou modifiés. Merci de bien vouloir tenir compte de cette Info Véhicule dans le cadre de réclamations relatives au dysfonctionnement du rétroviseur extérieur rabattable par commande électrique.