



SUZUKI

Grand Vitara

Année modèle : Juin 2005 à février 2007

Moteur : gazole

Perturbations dans différents systèmes, faisceau moteur endommagé

Problème :

Le faisceau moteur est éventuellement endommagé, ce qui peut entraîner des perturbations dans différents systèmes.

Cause :

En cas de dommage sur le faisceau de câbles dans le compartiment moteur, il est envisageable que des ergots de fixation du cache du moteur dépassent de trop. Ceux-ci risquent à lors de frotter sur le faisceau de câbles et entraîner ainsi des perturbations dans différents systèmes électriques.

Ceci concerne les véhicules mentionnés ci-dessus équipés des châssis des numéros :

JSAJTA44V 00100031 à 208945 et
JSAJTD44V 00100054 à 223901

Remède :

Contrôler le faisceau de câbles, le réparer si nécessaire et l'équiper d'un protecteur obtensible auprès d'un concessionnaire Suzuki.