



VW Beetle

Le témoin d'airbag s'allume

Problème :

Allumage du témoin d'airbag.

Cause :

Un faisceau de câble écorché peut être en cause, provoquant l'enregistrement du code défaut « amorce airbag / prétensionneur de ceinture court-circuit à la masse »

Résolution du problème :

- A l'aide d'un testeur de diagnostic vérifier les valeurs de mesure affichées. Ceci permet de vérifier si le défaut est réellement présent.
- Si le défaut est inexistant, le simuler si possible. Pour ce faire, secouer les sièges AV, exercer de la pression sur les dossiers ou les dérégler, avancer et reculer les sièges jusqu'aux points de butée.
- Si le défaut ne se laisse pas simuler, vérifier si les faisceaux de câbles des airbags sont endommagés, particulièrement au niveau du réglage de la position des sièges (usure par frottement).
- Isoler les endroits endommagés des câbles avec du chatterton, si nécessaire. Eventuellement, remplacer le faisceau de câble et le poser.
- Effacer la mémoire des défauts.