



VW Lupo **Tous les modèles**

La radio s'éteint d'elle-même.

Problème :

La radio s'éteint d'elle-même.

Cause :

Un défaut de logiciel peut être en cause. Cela concerne les modèles Beta 5 de Phillips.

Dans certaines conditions de fonctionnement, il est possible que la radio s'éteigne d'elle-même, mais qu'elle s'allume à nouveau lorsqu'on actionne la clé de contact.

Résolution du problème :

Réinitialiser la radio. Pour cela, déposer la radio et retirer la prise pendant au moins 10 secondes.