



VW Polo (6N2) **Tous les modèles antérieurs à 2002**

Le moteur ne démarre pas.

Problème :

Le moteur ne démarre pas.

Cause :

Le contacteur d'allumage peut être en cause. Dans ce cas le contact se fait mal aux bornes 15 et 20 du contacteur d'allumage. Un autre problème est un mauvais engagement du connecteur dans le contacteur d'allumage.

Résolution du problème :

Installer un nouveau contacteur d'allumage amélioré. Veiller à ne monter que des contacteurs portant la date de fabrication 0021 (J/J/J/A = 002 J en 2001). La date de fabrication figure sur le contacteur d'allumage.