



VW T4

Tous les modèles avec moteur TDI 2.5 l antérieurs au 12/2003

La lampe témoin d'alternateur s'allume

Problème et cause :

En cas de réclamation en raison du défaut ci-dessus, des pics de tension peuvent être en cause. L'allumage et l'extinction de la pompe de circulation d'eau peuvent provoquer des pics de tension trop élevés. Ces pics de tension peuvent entraîner des surcharges capacitatives dans le faisceau de câbles qui détruisent alors la borne L du régulateur de tension de l'alternateur.

Résolution du problème :

Dans ce cas, remplacer le régulateur de tension de l'alternateur et la pompe de circulation d'eau.