


Jaguar X-Type année de construction 2001

Panne sporadique du verrouillage central par télécommande

L'erreur signalée ci-dessus indique un dysfonctionnement de l'appareil de commande du verrouillage central(appareil de commande VC).

Attention: Un bouchon de protection contre la poussière (voir illustration) qui coince peut ici aussi conduire à une panne du pilotage du verrouillage central.



Conclusion: Quand le verrouillage central ne fonctionne plus que mécaniquement

(par la serrure de la porte) il est possible que le bouchon de protection contre la poussière coince ou ne reviennent pas à sa position initiale une fois la clé de contact retirée en raison d'un manque de tension dans le ressort. Cela conduit à une absence de réaction du verrouillage central au signal radio de la télécommande manuelle.

Solution: Remettre le bouchon de protection contre la poussière en bon état avec un lubrifiant adapté. Si ce n'est plus possible, il faut changer la serrure de contact..