



ALFA ROMEO 166, années modèle 1998-2001 tous modèles avec Bosch Motronic M1.5.5

Mauvais comportement au ralenti

Problème

Mauvais comportement au ralenti.

Cause

Des dépôts dans le boîtier de papillon peuvent être en cause.

Ces dépôts empêchent la fermeture correcte du papillon. On observe également une mauvaise accélération et des à-coups du moteur.

Résolution du problème

Nettoyer l'intérieur du boîtier de papillon.

Procéder comme suit :

- Débrancher les connexions électriques du boîtier (actionneur de papillon).
- Déposer le boîtier de papillon.
- Nettoyer la paroi intérieure avec un détergent approprié.
- Actionner le papillon manuellement 3 à 5 fois et vérifier que le fonctionnement est correct.
- Nettoyer à nouveau si nécessaire.
- Remonter le boîtier de papillon.
- Rebrancher les connexions électriques.
- Contrôler le comportement du moteur au ralenti.