



AUDI **A2, A3, A4, A6, A8, TT** **jusqu'à 2002**

Le voyant airbag s'allume **Code défaut : 00588 (airbag** **conducteur)**

Problème :

Le voyant airbag s'allume et le code défaut 00588 est enregistré.

Cause :

Les connecteurs peuvent présenter des contacts encrassés ou endommagés. Dans la plupart des cas, le faisceau airbag au volant et/ou la bague de rappel (photo) sont en cause.



Résolution du problème :

Remplacer la bague de rappel et le faisceau. Remplacer également les contacts enfichables sur le connecteur de la bague côté véhicule. Dorer les contacts enfichables et ne les fixer qu'une seule fois pour éviter tout endommagement.

Veiller à ce que le faisceau du volant, entre le module airbag et le volant, ne soit pas coincé.

Sur les véhicules ci-dessous, des contacts enfichables optimisés ont déjà été utilisés en usine.

A2 à partir du n° de châssis : 8Z 2N 017000

A3 à partir du n° de châssis : 8L 2A 038000

A4 à partir du n° de châssis : 8E 2A 150000

A6 à partir du n° de châssis : 4B 2N 071000

A8 à partir du n° de châssis : 4D 2N 004000

TT à partir du n° de châssis : 8N 21 014300

Info Véhicule



© Hella KGaA Hueck & Co., Lippstadt

12. Octobre 2005

1-1

En cas d'intervention sur le système airbag, observez impérativement les instructions de travail et les directives de sécurité du constructeur !

