



## **AUDI A3 (8L1)**

### **Tous les modèles avec toit ouvrant et calculateur au niveau de la pompe du verrouillage centralisé**

**On ne peut pas fermer le toit ouvrant en utilisant la fonction «fermeture de confort».**

#### **Problème :**

On ne peut pas fermer le toit ouvrant en utilisant la fonction «fermeture de confort».

#### **Cause :**

La pompe du verrouillage centralisé peut être en cause. Si l'on ferme le toit ouvrant grâce à la fonction fermeture de confort et qu'il y a une interruption due à un relâchement involontaire de la touche ou un défaut de la commande, le toit ouvrant ne bouge plus même si l'on actionne la touche de fermeture. Cependant les lève-vitres électriques continuent de fonctionner. Pour refermer le toit ouvrant, le véhicule doit être ouvert et refermé à l'aide de la commande à distance. Ce n'est qu'à ce moment-là que le système de fermeture de confort fonctionne à nouveau, même pour le toit ouvrant.

#### **Résolution du problème :**

Monter une pompe de verrouillage centralisé modifiée neuve avec calculateur. Les pompes de verrouillage centralisé modifiées, à partir du 20.07.2000 (reconnaissables à l'inscription 20072000 qui figure sur la partie inférieure),



disposent d'un logiciel amélioré.

Nota :

Le système de verrouillage est équipé d'un système de sécurité. Seuls vingt signaux «ouverture/fermeture de confort» sont autorisés les uns après les autres, puis le système est verrouillé et il ne peut être réactivé que lors de la mise et/ou de la coupure du contact.