



AUDI A6 (4B..) Tous modèles

Le combiné d'instruments affiche « porte ouverte », l'éclairage intérieur ne fonctionne pas, le dispositif d'alarme antivol se déclenche intempestivement

Problème :

Combiné d'instruments affichant « porte ouverte »,
dysfonctionnement de l'éclairage intérieur, déclenchement
intempestif du dispositif d'alarme antivol.

Cause :

Un microrupteur défectueux dans la serrure de la porte peut
être en cause.

Résolution du problème :

Faire un diagnostic des défauts en procédant comme suit :

- Lire la mémoire des défauts à l'aide d'un outil de diagnostic approprié. Cet outil permet de vérifier la fonction du microrupteur dans les blocs de valeurs de mesure.
- Remplacer le microrupteur défectueux dans la serrure de porte.