

BMW

Série 3 (E90/91) : à partir de l'année modèle 07.2006

Z4 (E85) : à partir de l'année modèle 01.2006

X3 (E83) : à partir de l'année modèle 09.2006


Tous les modèles avec code moteur N52 / N54

Le voyant de contrôle moteur s'allume

Le véhicule démarre mal

Le moteur ne tourne pas rond

Code d'erreur : Déphaseur d'arbre à cames



Si un ou plusieurs des défauts indiqués ci-dessus est constaté pour ces modèles de véhicules avec affichage de divers codes de défauts se rapportant au déphaseur d'arbre à cames (VANOS), ceci peut être dû au blocage ou à un déplacement difficile d'une électrovanne du système VANOS. Dans ce cas on contrôlera l'électrovanne et on la remplacera si nécessaire.

