



BMW série 5 (E39) et série 7 (E38) avec les moteurs M51, M52, M60, M62

La pompe de refoulement de l'ABS fonctionne en permanence

Problème :

La pompe de refoulement de l'ABS fonctionne en permanence.

Cause :

Un relais de moteur ABS qui colle peut être en cause. Le relais moteur provoque une activation permanente de la pompe de refoulement ABS, jusqu'à ce que le relais s'ouvre à nouveau, par exemple suite à un choc. Le fonctionnement de la pompe peut être perçu par un vrombissement provenant de la partie avant droite du compartiment moteur. La pompe continue à fonctionner de façon sporadique, même lorsque le véhicule est immobilisé. Ceci peut provoquer le déchargement total de la batterie. Par ailleurs, les codes défauts 14 (relais vanne ABS) et 15 (pompe de refoulement) sont enregistrés.

Résolution du problème :

Remplacer le relais moteur ABS. Après la réparation, effacer les codes défauts.