



BMW 5ème série, type E39, année modèle 1995 à 2002

Voyant airbag ne s'éteint pas après le démarrage. Radio sans fonction. La lumière de l'airbag vacille lors de l'activation et désactivation du miroir de courtoisie.

Aucune saisie dans la mémoire d'erreurs

Le symptôme ci-dessus peut indiquer une sous-tension sur la broche 2

(conduite violette) au niveau de l'interrupteur d'allumage. Une barrette à fusibles est alimentée à partir de cette broche, barrette étant responsable du module de l'airbag, du miroir de courtoisie et de la radio.



Afin de remédier à ce problème, il est nécessaire de remplacer l'interrupteur d'allumage (III.).
