



## **BMW** **Série 5 (E39) Touring (break)**

### **Dysfonctionnement de l'essuie-glace arrière.**

#### **Problème :**

Les problèmes suivants peuvent survenir sur l'essuie-glace arrière :

1. Lorsque le moteur est démarré avec l'essuie-glace arrière activé, l'essuie-glace reste immobilisé sur la vitre arrière et ne peut être actionné pendant environ 10 minutes.
2. Lorsque l'essuie-glace arrière est activé, il ne fonctionne pas du tout ou il fonctionne une seule fois puis s'arrête.

Après allumage / coupure du contact, l'essuie-glace fonctionne de nouveau.

#### **Cause :**

Le module d'essuie-glace arrière est défectueux. Ce dernier se trouve sur le moteur de l'essuie-glace arrière (voir photo).

#### **Résolution du problème :**

Un nouveau moteur d'essuie-glace arrière doit être monté.



Moteur d'essuie-glace arrière avec le module