



BMW - tous les nouveaux modèles (E60, E65, ...)

Le témoin du système de contrôle de pression des pneus s'allume

Problème :

Le témoin du système de surveillance de pression des pneus s'allume.

Cause :

La roue de secours mal alignée peut être en cause. Dans l'enregistrement des codes défauts on peut alors lire le message « Capteur de signal de roue de secours erroné ».

Résolution du problème :

En particulier lors d'une inspection ou après la vérification de la pression des pneus, veiller à ce que la valve de gonflage du pneu se trouve de nouveau sur 9 h (figure) après la pose de la roue de secours. Le récepteur reconnaît dans cette position uniquement les signaux de l'émetteur.

