



## **BMW série 5 (E39) De mars 2002 à avril 2002**

### **Le témoin de niveau d'huile s'allume.**

#### **Problème :**

Le témoin de niveau d'huile s'allume.

#### **Cause :**

Un mauvais codage du module de contrôle de l'éclairage (LCM) peut être en cause. Bien que le niveau d'huile soit correct, le témoin s'allume en fin de trajet (coupure du contact). Hormis quelques exceptions, cette situation n'apparaît que sur les véhicules avec éclairage au xénon.

#### **Résolution du problème :**

Recoder le module de contrôle de l'éclairage (LCM). Seul le constructeur peut actuellement effectuer cette intervention.