



CHRYSLER **Voyager** **2001 - 2002**

Jauge de carburant imprécise

Problème:

La jauge de carburant affiche des valeurs inexactes ou imprécises.

Cause:

Le calculateur d'électronique de carrosserie (BCM = Body Control Modul) peut être en cause. Un défaut logiciel peut être à l'origine des problèmes mentionnés ci-dessus.

Résolution du problème:

Installer un nouveau logiciel modifié dans le calculateur.