



## **CITROËN C4 Picasso et Grand Picasso A partir de l'année modèle 2006 Tous les véhicules avec boîte de vitesses séquentielle**

### **Pas de démarrage moteur possible**

Si un client signale le problème mentionné ci-dessus, un connecteur défectueux peut être en cause. Suite à un mauvais contact, l'affichage du tableau de bord montre le niveau « A1 » bien que le levier de sélection se trouve au point mort. Ceci empêche le démarrage du moteur. Des codes de défauts relatifs à la boîte de vitesse peuvent en outre être enregistrés. Dans ce cas, on s'assurera que le contact entre l'interrupteur des niveaux de vitesses et le bloc multiprise (voir figures 1 et 2) fonctionne sans problème. Si la connexion enfichable s'est défaite, on la fixera de manière durable.




Fig. 1



Fig. 2