



## **Citroën C6**

**Année modèle : à partir de 2006**

**Code moteur : DT17TED4 ( Type UHZ )**

**Ratés moteur, puissance insuffisante**

### **Voyant diagnostic s'allume**

**«Anomalie Dépollution» apparaît dans l'affichage multifonctions**

L'erreur ci-dessus indique une défaillance dans le système de dépollution. Dans ce cas, on pourrait miser sur un colmatage du filtre à particules (FAP).

Si le contrôle ou le remplacement par une nouvelle pièce n'apporte aucune modification, la cause peut également venir du filtre à carburant.

Dès un kilométrage à partir de 30 000 km, il est possible que des accumulations se forment dans l'élément de filtrage.

Ce symptôme est favorisé par l'utilisation de biodiesel.

L'additif d'aide à une régénération régulière du FAP peut également contribuer à la formation d'accumulations et à un colmatage du filtre à carburant.

**Aide** : remplacer le filtre à carburant.

**Conseil pratique** : remplacer le filtre à carburant au sein de l'intervalle de contrôle prescrit, tous les 30 000 km à titre préventif, ou vérifier du moins la présence d'impuretés.