



CITROËN

Dispatch / Jumpy

Modèles I/II à partir du 20 mars 2006

Allumage du voyant moteur et problèmes sporadiques au démarrage moteur.

Sur les véhicules cités ci-dessus peuvent se produire des problèmes sporadiques au démarrage moteur, ou le moteur peut s'éteindre. En outre, il est possible que s'allume le voyant moteur. La cause pouvant être prise en compte est un faisceau de câbles endommagé au-dessus de la pompe d'assistance (voir illustration). Le défaut sur le faisceau de câble peut être créé par « frottement » sur le guide du faisceau. Pour remédier aux problèmes, contrôler le faisceau de câbles. Réparez / remplacez les endroits endommagés et procédez à une réparation correcte (protecteur inclus).

