



## **CITROEN Xsara Picasso** **Avec moteur :** **1,6i (Code moteur NFZ)** **2,0HDI (Code moteur RHY)**

### **Par moments, le moteur ne démarre pas**

#### **Problème :**

Par moments, le moteur ne démarre pas.

#### **Cause :**

De l'humidité dans le connecteur du calculateur moteur peut être en cause. L'infiltration d'eau provoque une oxydation et génère des problèmes de contact au niveau des languettes de raccordement.

#### **Résolution du problème :**

Nettoyer les languettes et les contacts enfichables oxydés. Pour empêcher une nouvelle infiltration d'eau, installer un nouveau couvercle. Ce couvercle peut être obtenu auprès du réseau Citroën.