



## **DACIA**

### **Logan**

**Année modèle : Mai 2008 - Novembre 2008**

#### **Le témoin d'alerte ABS ne fonctionne pas**

Sur les véhicules mentionnés ci-dessus, on peut éventuellement observer une défaillance du témoin d'alerte ABS.

Un incident au niveau de l'instrument combiné peut entraîner qu'un défaut du système ABS ne soit pas affiché. Le voyant lumineux de l'ABS ne s'allume pas non plus lors d'un test automatique, après activation de l'allumage (voir figure).



Les véhicules pouvant être affectés sont ceux construits entre le 26.5.2008 et le 12.11.2008.

Le problème a été traité par le constructeur, les véhicules ont été contrôlés et les instruments remplacés le cas échéant dans le cadre d'une campagne de rappel.

Il faut toutefois partir du principe que tous les véhicules n'ont pas été, pour diverses raisons, contrôlés et/ou modifiés. Veuillez prendre en compte ces informations lors de travaux de maintenance sur les véhicules cités ci-dessus.