



DAEWOO

Lanos jusqu'en 2001

Défauts dans l'électronique moteur

Problème :

Divers défauts peuvent se produire dans l'électronique moteur.

Résolution du problème :

Avant le remplacement de composants apparemment défectueux, ceux-ci doivent être vérifiés avec précision.

Une attention particulière doit être portée sur le faisceau de câbles du moteur (point B du schéma), près du montant A côté droit (point A du schéma).

Dans la zone repérée sur le schéma, des ruptures peuvent se produire sur le faisceau de câbles.

