



DAEWOO

Nubira

Année de construction : 1997 - 1999

Le voyant de contrôle ABS s'allume

Problème :

Le voyant de contrôle ABS peut s'allumer et s'éteindre lorsque le frein à main est tiré. Aucun code défaut n'est enregistré dans la mémoire des défauts.

Résolution du problème :

Vérifier le point de masse dans la partie supérieure du montant A gauche après avoir retiré le garnissage du montant. Le cas échéant, éliminer les traces de peinture à cet endroit afin de créer un contact parfait avec le câble de masse.

Nettoyer la mise à la masse puis la traiter avec un anti-corrosif adapté.