



## **FIAT Punto tous les modèles du 05/2000 au 07/2000**

### **Dysfonctionnement temporaire de l'indicateur de vitesse**

#### **Problème :**

Le tachymètre présente des dysfonctionnements temporaires.

#### **Cause :**

Un mauvais signal du capteur de vitesse peut être en cause. Le capteur de vitesse transmet au calculateur un mauvais signal qui conduit au dysfonctionnement du tachymètre.

#### **Résolution du problème :**

Installer un nouveau capteur de vitesse modifié. Monter le capteur de vitesse dans la boîte de vitesses. Le capteur de vitesse modifié est repéré sur le boîtier du capteur par un marquage vert au niveau du connecteur et le numéro de fabrication 07F0.