



FORD Fiesta de 1989 à 1995 avec moteur HCS 1,1 et 1,3 L

A-coups du moteur, mauvaise accélération, ralenti irrégulier

Problème :

A-coups du moteur, mauvaise accélération et irrégularité du ralenti.

Cause :

Un câble endommagé au niveau du potentiomètre papillon peut être en cause. En vieillissant, l'isolation des câbles devient cassante et s'écaille. Les câbles peuvent alors se toucher et les valeurs dans le calculateur moteur s'en trouvent faussées.

Résolution du problème :

Dans la majorité des cas il suffit de remplacer l'isolation du câble et d'effacer la mémoire des défauts en débranchant la batterie.

Attention : se procurer le code de la radio avant de débrancher la batterie.