



FORD Focus du 08/1998 au 09/2000 Tous modèles avec condamnation centralisée et commande à distance radio

Faible portée ou dysfonctionnement de la commande à distance.

Problème :

La commande à distance radio présente une portée trop faible ou fonctionne de façon intermittente.

Cause :

Le module de sécurité central peut être en cause. Celui-ci présente une portée trop faible et ne communique pas avec la commande à distance radio.

Résolution du problème :

Installer un module modifié et une antenne câblée supplémentaire. Pour cela, procéder comme suit :

- Déposer le module de sécurité central à droite derrière la boîte à gants.
- Débrancher les connexions à fiche du module.
- Mettre le raccord de l'antenne câblée supplémentaire dans la broche libre 9 du connecteur vert.
- Raccorder et monter le nouveau module.
- Poser l'antenne câblée le long du faisceau de câbles jusqu'au côté conducteur. Côté conducteur, enlever la baguette de seuil de porte et continuer la pose de l'antenne câblée au-dessous de la baguette, sur le faisceau, le long du seuil de porte.
- Replacer la baguette de seuil de porte.



Nota :

Depuis octobre 2000, un module de sécurité central modifié et l'antenne câblée sont montés en usine.