



# INFO VÉHICULE

## Ford

## Focus

### Année Modèle : de 2004 à 2011

### Moteur 1,6 16V (HXDA)

#### Perte de puissance du moteur.

#### Allumage du voyant moteur.

Si les défauts cités ci-dessus sont signalés, ils peuvent être dus à un capteur de papillon des gaz défectueux. Les codes défaut suivants peuvent être sauvegardés dans la mémoire d'erreurs du système 'Moteur' lorsque des valeurs improbables sont transmises par le capteur de papillon des gaz à la servocommande moteur.

Code défaut `équivalent` à :

- P2119, `papillon des gaz grippé`.
- P2135, `Potentiomètre du papillon des gaz, capteur d'accélérateur`.
- P2176, `Système de papillon des gaz, position de base non enregistrée`.

Les contrôles additionnels doivent être effectués en fonction des codes défaut enregistrés dans la mémoire. Le boîtier de papillon des gaz (actionner manuellement 3 à 5 fois le papillon des gaz et contrôler qu'il revienne en position initiale juste avant la position de fermeture).

Vérifier l'état du faisceau de câbles, vérifier la corrosion des contacts des connecteurs. Le cas échéant, remplacer tous les composants (aperçu des pièces de rechange, voir le tableau). Le couple de serrage des vis de fixation est de 1,6Nm.

#### N° ET Pièce de rechange (ET)

1pce : 1483794 Capteur de papillon des gaz (fig.1)

1pce : 1482537 Faisceau de câbles (16V).

1pce : 1482539 Faisceau de câbles (Ti-VCT).

1pce : 1483795 Boîtier de papillon  
(si nécessaire)

4pces : 1362990 Vis.




Fig.1

# INFO VÉHICULE

---

