



## ***FORD Galaxy*** ***Année modèle 2002 – 2006*** ***Moteur : E5SB*** ***Tous modèles***

**Air bag SRS – le témoin d'alerte est allumé**

**Dysfonctionnement de l'interrupteur de la pédale de frein**



Si le témoin d'alerte du SRS s'allume sur les véhicules cités ci-dessus (figure) pendant un trajet, ceci peut être dû à un mauvais ajustement de l'interrupteur de la pédale de frein.

Dans ce cas, on vérifiera l'ajustement de base de l'interrupteur et on le réglera si nécessaire.

Dans ce contexte, veuillez observer les instructions de montage et les consignes de sécurité du constructeur concernant les systèmes d'air bag.