



## **FORD**

***Ka, années modèle 1996 à 2008***

***Moteur : 1,3L et 1,6L Duratec 8V***

***Streetka, années modèle à partir de 2003***

***Moteur : 1,6L Duratec 8V***

***Fiesta, années modèle 2001 à 2008***

***Moteur : 1,3L Duratec 8V***

**Le témoin de contrôle des gaz d'échappement s'allume**

**Code de défaut : P0030, P0031, P0032, P0053, P0130, P0131, P0132, P0133, P0134**

**Problème :**

Un ou plusieurs codes de défaut s'affichent.

**Cause possible :**

Surchauffe de la sonde lambda.

**Remède au problème:**

Contrôler de la sonde Lambda et l'échanger éventuellement contre une nouvelle sonde Lambda modifiée. Ensuite, il faut programmer un nouveau calibrage sur le calculateur du moteur.

Si la programmation est omise, ceci peut entraîner une panne de la sonde Lambda ou une perturbation du fonctionnement du moteur. Le logiciel du calculateur ne doit être mis à jour que chez un concessionnaire homologué.