



## **KIA**

### **Picanto**

#### **Toutes les essences à partir de l'année**

#### **Le voyant de contrôle moteur s'allume**

Si le client signale ce défaut - Le voyant de contrôle moteur s'allume - le code défaut P0030 (Sonde Lambda chauffée 1, file de cylindres 1, réglage du chauffage - Fonction défailante circuit électrique) peut éventuellement être enregistré.

La cause du défaut peut être attribuée à une mauvaise qualité des connexions soudées dans le faisceau électrique.

Cause possible :

- Interruption ou résistance trop élevée dans le faisceau électrique de la sonde lambda chauffée.
- Interruption ou résistance trop élevée dans le faisceau électrique du capteur de pression d'aspiration.

Mesure corrective :

- Contrôler les connexions soudées dans le faisceau électrique.
- Éventuellement réparer le faisceau électrique.