


INFO VÉHICULE



Mercedes Benz

Classe C

4Matic

Année de fabrication : 2013 - 2014

Panne de l'assistance de direction électronique

Le combiné d'instruments affiche un message signalant la désactivation de l'assistance de direction électronique. Un signal sonore est émis en plus du message d'erreur.

En cas de panne de l'assistance de direction, le véhicule reste manœuvrable mais l'actionnement de la direction nécessite un effort important.

Le problème indiqué est, dans ce cas, dû à la mémoire insuffisante du logiciel de direction électronique.

Ce problème a déjà été pris en compte par le constructeur automobile. Les détenteurs des véhicules concernés en ont été informés. Cependant, il faut partir du principe que pour différentes raisons tous les véhicules ne sont pas contrôlés ou bien retouchés.

Sur les véhicules concernés, la capacité mémoire du logiciel de direction électronique est adaptée par un atelier spécialisé.