



MCC Smart

Problèmes de démarrage / Antidémarrage

Problème :

En quittant le véhicule sans verrouiller les portes, l'antidémarrage s'active automatiquement après 5 minutes. En entrant à nouveau dans le véhicule, le démarrage du moteur est impossible sans la désactivation de l'antidémarrage. L'antidémarrage est activé lorsque la clé de contact est en position "1" et lorsqu'un symbole de clé (figure) apparaît sur l'indicateur de rapport. De plus, un court "bip" retentit 3 fois à la mise du contact. Tout démarrage du véhicule ou tout changement de vitesse est impossible.

Résolution du problème :

Pour désactiver l'antidémarrage, fermer le véhicule et le rouvrir, ou procéder comme suit :

- clé de contact en position "0"
- appuyer sur une des touches (ouverture / fermeture) sur la clé de contact
(1 bip signale que l'antidémarrage est désactivé)
- remettre la clé de contact en position "1"
(l'indicateur de rapport indique "1", "N" ou "R")

Conseil :

Des informations concernant la désactivation de l'anti-démarrage figurent également sur une étiquette située sur la face arrière du pare-soleil côté conducteur.

