



MERCEDES BENZ W 124, 129, 140, 202, 210 Tous les modèles

Régulateur de vitesse sans fonction, moteur réglant la vitesse en position « D » trop rapidement, allumage du voyant des lampes au freinage

Problème :

Dysfonctionnement du régulateur de vitesse, le moteur met la vitesse trop rapidement en position « D », le voyant des lampes s'allume lors du freinage.

Cause :

Le montage d'un autoradio en post-équipement peut être en cause. Ceci peut fortement perturber le signal de vitesse.

Résolution du problème :

Avant de procéder au montage de l'autoradio en post-équipement, déconnecter le câble de connexion du signal de vitesse relié au connecteur A, pin 1 (câble vert/blanc), puis l'isoler.