



MERCEDES-BENZ classe E (W124)

N° de moteur : 111.960 ou 104.942/992

Le moteur se coupe pendant la conduite.

Problème :

Arrêt bref ou total du moteur pendant la conduite.

Cause :

Soudure défectueuse au niveau du relais de protection contre les surtensions. Cette défaillance se produit seulement sporadiquement et n'est pas enregistrée dans la mémoire des codes de défaut.

Résolution du problème :

Pour éliminer la panne, la référence du relais doit être vérifiée, et si nécessaire, le relais doit être remplacé.

Ancienne référence : 000 540 **52** 45

Nouvelle référence : 000 540 **67** 45

Info Véhicule

