



MERCEDES BENZ

ML 270 CDI

Année Modèle : 11.1999 - 06.2005

Moteur : OM 612.963

Le voyant moteur s'allume

Le véhicule fonctionne en mode dégradé

Code défaut : P1189 "coupure canal d'admission"

Le moteur perd de sa puissance

Si un ou plusieurs des défauts mentionnés précédemment sont déterminés sur ce modèle, cela peut être lié à une commande à barres cassée de la commande de canal de remplissage. Dans ce cas, la commande à barres doit être déposée et remplacée par une pièce de rechange modifiée par le constructeur.

Pièces de rechange :

Clips de fixation : 611 098 01 26

Commande à barres : 611 098 02 26

Veillez prendre en compte dans ce contexte les instructions de montage et de dépose du constructeur.



Info Véhicule