



MERCEDES BENZ

Classe M (163)

Années modèle : 1999 – 2004

Moteur : 612.963

Tous modèles

Fonctionnement irrégulier du moteur

Code de défaut : P1187

Pression common rail trop haute / basse

Si le code de défaut cité ci-dessus est relevé pour ce modèle de véhicule dans la mémoire des codes de défaut du calculateur moteur, la cause peut en être un défaut du filtre à carburant. De l'air prisonnier dans la rampe d'alimentation en carburant derrière le filtre peut entraîner une insuffisance du débit en carburant.

Dans ce cas, on contrôlera l'alimentation en carburant et on remplacera le cas échéant le filtre à carburant.

Un filtre à carburant modifié est proposé par le fabricant du véhicule dans la gamme de pièces de rechange.

Référence de pièce de rechange :

Filtre à carburant A 611 092 00 01

Filtre à carburant (Bio – Diesel) A 611 092 00 01

Pour terminer, supprimer l'entrée dans la mémoire des codes de défaut à l'aide d'un appareil de diagnostic.