



## **MERCEDES BENZ W 163, 202, 208, 210 avec moteurs 112 et 113, sauf 112.912/ 946/ 961 et 113.968/ 963/ 992**

### **Le témoin de niveau d'huile s'allume**

#### **Problème :**

Le témoin de niveau d'huile s'allume.

#### **Cause :**

Un capteur de niveau d'huile défectueux peut être en cause. Le message "niveau huile sous mini" est en outre affiché au conducteur. A la lecture de la mémoire des défauts, les défauts P1178, qualité huile moteur non plausible, ou P 1179, niveau huile moteur non plausible, peuvent apparaître.

#### **Résolution du problème :**

Procéder comme suit :

- Vider l'huile moteur.
- Déposer la partie inférieure du carter d'huile (1).
- Débrancher le connecteur du capteur de niveau d'huile (3).
- Démonter les vis du capteur (2).
- Déposer le capteur de niveau d'huile (4).
- Mettre en place un nouveau capteur et serrer les vis avec un couple de 10Nm.
- Rebrancher le connecteur.
- Fixer la partie inférieure du carter d'huile. Serrer les vis avec un couple de 30 Nm.
- Remettre de l'huile.
- Contrôler le fonctionnement du système.
- Effacer la mémoire des défauts.

