



MERCEDES BENZ

Classe E (W 210)

Tous les modèles avec ABS/BAS

Le voyant ABS/BAS s'allume.

Problème:

Le voyant ABS/BAS s'allume et ne s'éteint pas après que la batterie du véhicule ait été débranchée et rebranchée.

Cause:

Le débranchement de la batterie peut être en cause. L'absence d'alimentation entraîne la perte des données enregistrées dans le calculateur. Dans ce cas, aucun code défaut n'est enregistré dans la mémoire des défauts.

Résolution du problème:

Effectuer un essai sur route relativement long dans différentes situations de circulation ; les données effacées peuvent alors être à nouveau enregistrées par le calculateur. Lorsque l'on coupe et que l'on remet le contact après l'essai, le voyant ABS/BAS doit s'éteindre.