



NISSAN

Primastar

Année modèle : mai 2006 à avril 2007

Ratés moteur / moteur ne démarre pas / surchauffe moteur ; dysfonctionnement des projecteurs / feux de recul

Problème :

Sur les véhicules ci-dessus mentionnés, différents problèmes concernant la gestion du moteur et/ou l'éclairage peuvent survenir dus à une mauvaise fixation du faisceau de tableau de bord.

Causes :

Il existe un risque de frottement du faisceau au niveau de la colonne de direction et/ou de la protection anti-collision du capteur d'embrayage. Les défauts suivants peuvent donc être provoqués :


- Ratés du moteur
- Moteur ne démarre pas
- Surchauffe du moteur
- Dysfonctionnement des projecteurs
- Dysfonctionnement des feux de recul

Résolution du problème :

Pour remédier aux problèmes, contrôler, remettre en état et refixer le faisceau de câbles. Eventuellement remplacer le faisceau de câbles ; toutefois, cette opération nécessite un temps d'intervention non négligeable.

Les problèmes sont en cours de traitement par le constructeur automobile qui a informé tous les possesseurs des véhicules concernés. Nous devons partir du principe que

Info Véhicule



© Hella KGaA Hueck & Co., Lippstadt

10 Avril 2008

2-2

tous les véhicules n'ont pas été, pour diverses raisons, ni contrôlés, ni modifiés.

