



OPEL

Astra G, Corsa C, Combo C, Meriva

Avec moteur Y17DT et Y17DTL

Le moteur ne démarre pas ou cale

Problème :

Le moteur ne démarre pas ou cale.

Cause :

Le calculateur de pompe d'injection peut être en cause. Le code de défaut P0251 (dosage pompe d'injection) peut être enregistré dans la mémoire des défauts. L'absence de carburant aux conduites d'injection peut constituer un autre symptôme.

Résolution du problème :

Contrôler toute la périphérie (câblage, connexions, etc.) du calculateur. Si aucun défaut n'est observé, cela signifie que le défaut est situé dans le calculateur même. Le calculateur est monté derrière le moteur. Il possède seulement une fiche et est pourvu d'un avertissement de sécurité.

Nota :

Avant de remplacer le calculateur de pompe d'injection, il convient de l'ouvrir et de contrôler la présence de brasures froides. Il est fréquent que la cause de la défaillance soit une brasure défectueuse.

En cas de présence évidente d'une brasure défectueuse, celle-ci peut faire l'objet d'un nouveau brasage.