



## **OPEL Astra G de 2000 à 2002 Corsa C de 2001 à 2002 Avec moteur Diesel (Y17DT / Y17DTL)**

### **Allumage du témoin de contrôle du moteur / démarrage difficile du moteur.**

Sur les véhicules mentionnés ci-dessus, si le témoin de contrôle du moteur s'allume et que le démarrage est difficile, il est possible que les bougies de préchauffage soient défectueuses.

Pour diagnostiquer le problème, lire l'enregistrement des codes de défaut à l'aide d'un outil de diagnostic.

Si le code de défaut **P0380** (Bougies / Circuit électrique A défectueux) est mémorisé dans le calculateur de gestion moteur, vérifier le numéro du moteur. Si le numéro est inférieur à 346918, changer toutes les bougies de préchauffage pour corriger le défaut.

Après la réparation, effacer l'enregistrement des codes de défaut et contrôler le fonctionnement de l'allumage.

Info Véhicule