



OPEL Astra G de 1998 à 2000 avec moteur : X16SZR

Problèmes de démarrage / Le moteur cale Enregistrement de différents codes défauts

Problème :

Des problèmes de démarrage surviennent, et/ou le moteur cale et divers codes défauts sont enregistrés simultanément.

Cause :

Le calculateur moteur peut être en cause. La présence de corrosion dans le calculateur peut provoquer les défauts mentionnés. Les calculateurs présentant un "code" de 8001 à 9342 sont susceptibles d'être concernés.

Résolution du problème :

Remplacer éventuellement le calculateur s'il ne porte pas l'inscription "Remanufactured". Les 4 premiers chiffres suivant la combinaison de caractères sur l'étiquette du calculateur permettent d'identifier celui-ci.

