



OPEL Astra-G, Zafira AM 2003, moteur Y22DTR, Y20DTH

Code défaut P0400 dans le calculateur, allumage du témoin moteur.

Problème :

Le témoin moteur s'allume, le code défaut P0400 (recirculation des gaz d'échappement (EGR), fonction débit défaillante) est sauvegardé dans le calculateur.

Cause :

La programmation du logiciel peut être en cause. Dans ce cas, l'EGR n'est pas la source de la défaillance mais un réglage trop sensible de l'EGR au niveau de la programmation du logiciel.

Résolution du problème :

Installer un nouveau logiciel dans le calculateur.