


INFO VÉHICULE



Opel

Astra J

Année modèle : 2012

Moteurs : A17DTC (LUE), A17DTE (LKR), A17DTF (LKR)

Le moteur ne démarre pas ou perte de puissance pendant la conduite

Code de défaut : P02E4

Signification : papillons d'admission d'air – actuateur bloqué en position ouverte, panne mécanique

Si le code de défaut est attribuable au problème susmentionné, de la condensation dans le système d'admission peut être en cause.

Si le condensat provenant de l'intercooler parvient au papillon d'admission, le condensat peut geler au niveau du papillon et causer des perturbations mécaniques.

Pour résoudre le problème, procéder comme suit :

- Démontez le boîtier papillon et le nettoyez
- Démontez l'intercooler
- Vider l'intercooler de toute l'eau qu'il contient
- Nettoyer l'intercooler et le sécher en y envoyant de l'air comprimé.
- Contrôlez les papillons et les nettoyez
- Remontez l'intercooler
- Remontez le boîtier papillon.
Reprogrammer le cas échéant