



## **OPEL Corsa-C** **Tous modèles à partir de 2000**

### **Panne du dispositif de lave-glace du pare-brise et de la lunette arrière**

#### **Problème :**

Le dispositif de lave-glace du pare-brise et de la lunette arrière ne fonctionne pas.

#### **Cause :**

Un calculateur de carrosserie défectueux peut être en cause.  
(Body Control Module).

#### **Résolution du problème :**

- Lire la mémoire des défauts à l'aide d'un outil de diagnostic approprié
- Toujours à l'aide de l'outil de diagnostic et du mode permettant de vérifier les composants, contrôler la fonction du dispositif de lave-glace
- Remplacer le calculateur de carrosserie défectueux qui se trouve dans la boîte à fusibles et à relais à l'intérieur du compartiment moteur