



OPEL Corsa C et Corsa C Combo OPEL Agila à partir de 2004 Tous les modèles avec moteur 1,3 l CDTI (Z13DT)

Le moteur ne tourne pas à plein régime

Problème :

Le moteur n'atteint pas le régime maximum.

Cause :

La valve EGR (valve de recyclage des gaz d'échappement) peut être en cause. De plus, il arrive que le voyant moteur s'allume et c'est le code défaut P 0400 (dysfonctionnement du recyclage des gaz d'échappement, taux d'écoulement) qui est enregistré dans le calculateur moteur. L'accumulation de résidus de gaz d'échappement non brûlés peut boucher la valve EGR.

Résolution du problème :

Dans ce cas, nettoyer la valve. La valve fait partie du collecteur d'admission (voir croquis).

