



OPEL

Insignia

Année modèle : 2011 - 2012

N° de châssis : B1219370 - C1049658

Commande à distance du verrouillage centralisé ne fonctionne pas

Sur les véhicules cités ci-dessus, il se peut que la commande à distance ne fonctionne pas à cause d'un déchargement précoce de la batterie.

En cas de réclamation client, il faut contrôler le fonctionnement et la portée des deux commandes à distances correspondant aux clés. S'il s'avère que la batterie de la commande à distance se décharge de manière précoce, on a probablement affaire à une erreur de platine de l'électronique de la clef.

Afin de résoudre le problème, il faut remplacer la commande à distance ou la clé défectueuse.

Le constructeur automobile a modifié les commandes à distance à partir du numéro de châssis : C1049659.