



INFO VÉHICULE

Opel Meriva B Année modèle : à partir de 2011

La fenêtre s'ouvre toute seule

Sur le type de véhicule susmentionné, une vitre peut s'ouvrir spontanément en ouvrant une porte ou le hayon du véhicule.

Un logiciel défectueux du calculateur de carrosserie peut être en cause.

Ce problème a déjà été pris en compte par le Constructeur. Selon le Constructeur, le problème peut être résolu en programmant le calculateur de carrosserie à l'aide d'un logiciel mis à jour et aux performances optimisées.

Seul un concessionnaire autorisé est habilité à réaliser la mise à jour du logiciel.